COMUNE DI BARDOLINO

PIANO ATTUATIVO DELLA RICETTIVITÀ TURISTICA – 2006
Z.T.O. D6 alberghi esistenti e D5 campeggi

SCHEDA PROGETTO **n. 42** HOTEL VILLA OLIVO

Ch: Scheda Ex rilevamento P.R.G. – aggiornamento marzo-aprile 2006

A – parte informativa

1	Dati generali	
Denominazione	HOTEL VILLA OLIVO	
Ubicazione via	Via Campagnola 13/15	
Classe	hotel	
Categoria	3 stelle	
Titolo di godimento		
Proprietà		
Gestione		
2	Ricettività	
dormitori per more	n.	
cittaurini tre	n.	
superficie media annua		
letti	n. 52	
camere	n. 23	2 mq.
singole con bagno		
doppie con bagno		
superficie media		mq.
3	Servizi esterni	
ristorante	posti	mq.
bar (compreso)	n.	mq.
hall (compresa/non)	n.	mq.
sala TV (3 bar 3)		
tennis	n.	mq.
bocce	n.	mq.
taverna	n.	mq.
discoteca	n.	mq.
cucine	n.	mq.
lavanderia	n.	mq.
servizi igienici comuni	n.	mq.
altri	n.	mq.
4	Impianti tecnologici	
riscaldamento centrale: a gas □	altro □	
climatizzazione: completa □ solo camere □		
ascensori: □ adeguato (posti) □		
montacarichi: □ adeguato (portata) □ annuo □		
5	Servizi esterni	
verde		mq.
attrezzature sportive:		
piscina: scoperta	n.	mq.
di cui per bambini	n.	mq.
coperta	n.	mq.
parcheggi pertinenziali		
di cui macchina di sport	n.	mq.
box garage, interrato □ p.s.	fuori terra □ p.s.	
parcheggio nelle immediate vicinanze		
possibile □		

6	Dati stereometrici	
Superficie coperta		mq.
Superficie scoperta		mq.
Superficie totale somma piani (1)		mq.
Altezza max		m.
Altezza media		mc.
Volume		mc.
Indice fondiario attuale		mc/mq.
Indice fondiario previsto dal P.R.G.		mc/mq.
7	Condizioni ambientali e paesaggistiche	
accessibilità: buona □ mediocre □ scadente □		
tipo di strada di accesso: comunale □ provinciale □		
tipo di strada di collegamento □ panoramica □		
ci da strada di penetrazione □		
ci da zone urbanizzate □, in zona agricola □		
inquinamento:		
condizioni olfatte □ buone □, discrete □		
di atmosferico: forte vicine □ media □ lontana □		
fo acustico: forte vicine □ media □ lontana □		
panoramicità: buona □ discreta □ mediocre □		
vietri panoramici vista lago □, altro (indicare) □		
posizione rispetto □, rispetto □, simmetrica □		
8	Dotazioni	
lavalacquero □, vigneto/uliveto □, campagna □		
semiurbano □, urbano □, in prossimità di		
centro storico □, periferia □		
distanza dal lago:		
10	Valutazione di impatto	
condizioni: buone □ mediocri □ cattive □		
generali: buone □ normali □ scadenti□		
tipologia:		
tipologia:		
tipologia: